

Сварочный полуавтомат



сварочный полуавтомат



START everMIG 500— это сварочный полуавтомат промышленного класса с выносным подающим механизмом, предназначенный для работы под повышенной нагрузкой в производственной среде. Поддерживает три режима сварки: MIG, MIG Flux и MMA, позволяя эффективно решать широкий спектр сварочных задач.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Источник
- Сварочная горелка START everGUN 36 (3 м);
- Съемная рукоятка T-GRIP (everGUN M);
- Кабель медный 50 мм с латунной клеммой заземления 500А;
- Инструкция, гарантийный талон;
- Газовый рукав;
- Кабель канал;
- STARТовый набор для everMIG 500:
- Сварочный наконечник E-Cu M8 d 0.8 2 шт;
- Сварочный наконечник E-Cu M8 d 1.0 2 шт;
- Сварочный наконечник E-Cu M8 d 1.2 2 шт;
- Сварочный наконечник E-Cu M8 d 1.6 2 шт;

- Диффузор газовый керамический (everGUN M36) – 1 шт;





сварочный полуавтомат





ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

Аппарат рассчитан на работу с показателем ПВ 100%— это означает, что он может использоваться без пауз на охлаждение даже при максимальной нагрузке.

В комплекте поставляется отдельный подающий механизм закрытого типа, обеспечивающий защиту от загрязнений и стабильную работу в тяжёлых условиях.

Механизм оснащён 4-роликовой подачей, обеспечивающей точную и равномерную подачу сварочной проволоки любого диаметра.

Благодаря соединительному кабелю длиной 5 метров, подающий механизм можно отдалить от источника, что удобно



сварочный полуавтомат







ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	2ST500E
Напряжение питающей сети	380 B ±25 %
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	25 кВт
Диапазон регулирования	40-500 A
тока реза	
Сварочный ток при ПВ% (40°)	100 %/500 A
Диаметр проволоки / электрода	0.8-1.0-1.2-1.6 мм
Напряжение холостого хода	68 B
кпд	85 %
Класс изоляции	Н
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	658 × 320 × 600 мм
Bec	46,5 кг

На передней панели расположены удобные элементы управления:

- Экраны отображения сварочного тока и напряжения.
- Индикатор питания сети.
- Индикатор ошибки.
- Клавиша включения синергетического режима.
- Клавиша протяжки проволоки.
- Клавиша продувки газа.
- Клавиша выбора режима управления горелки.
- Клавиша включения ручной дуговой сварки.
- Клавиша выбора диаметра проволоки в синергетическом
- режиме.
- Клавиша выбора защитного газа в синергетическом
- режиме.
- Регулятор значения индуктивности в MIG режиме либо
- форсажа дуги в ММА режиме.
- Регулятор значения напряжения заварки кратера в МІС
- режиме при 4Т управлении. В режиме ММА регулируется
- горячий старт.
- Регулятор значения силы тока заварки кратера в MIG
- режиме. В режиме ММА регулируется сила тока.